

Sommario

Esempi di lavorazioni fresa P1K31FR30-001	3
<i>Profilatura listelli</i>	3
<i>Profilatura colonne</i>	3
<i>Profilatura lavelli</i>	3
<i>Profilatura piatto doccia</i>	4
<i>Lavorazione top</i>	4

Esempi di lavorazioni fresa P1K31FR30-001

Il presente documento ha lo scopo di illustrare con degli esempi pratici, il metodo di inserimento delle lavorazioni. Le sequenze descritte sono un'idea di quello che si può realizzare, ma nulla esclude che le lavorazioni possono essere personalizzate.

Profilatura listelli




Profilatura colonne




Profilatura lavelli





Profilatura piatto doccia



Lavorazione top





Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <http://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.