

Sommario

<i>Richiesta di assistenza</i>	3
<i>Riparazione</i>	3
<i>Shipping</i>	3

Richiesta di assistenza

Per poterti fornire un servizio rapido, al minimo costo, abbiamo bisogno del tuo aiuto.

	
Segui tutte le istruzioni fornite nel manuale MIMAT	Se il problema persiste, compila il "Modulo richiesta assistenza" nella pagina Contatti del sito www.qem.it. I nostri tecnici otterranno gli elementi essenziali per comprendere il tuo problema.

Riparazione

Per poterVi fornire un servizio efficiente, Vi preghiamo di leggere e attenerVi alle indicazioni qui [riportate](#)

Shipping

It is recommended to pack the instrument with materials that can absorb any falls.

		
Use the original packaging: it must protect the instrument during transport.	Attach: 1. A description of the anomaly; 2. Part of the wiring diagram where the instrument is inserted 3. Programming the instrument (set up, work quotas, parameters ...).	A thorough description of the problem will allow us to quickly identify and resolve your problem. Careful packaging will avoid further inconveniences.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.