

Table of Contents

VI10AddNop	3
 <i>IMPLEMENTAZIONE</i>	3

VI10AddNop

V = Vector

I = Image

Funzione utilizzata per la gestione della funzionalità Vector Image (oggetto presente su alcune versioni di Qpaint).

La funzione VI10AddNop aggiunge il comando NOP in coda alle istruzioni da processare nel Buffer per eseguire il disegno. Il comando NOP (No Operation) è un comando che non fa eseguire nessuna operazione al Vector Image. Può essere utile per cancellare una operazione sul Buffer senza dover riscrivere completamente tutto il Buffer.



IMPLEMENTAZIONE

VI10AddNop (awBuffer)

Parametri:

IN/OUT	TIPO VARIABILE	NOME DI ESEMPIO	DIM
IN	ARRSYS / ARRGBL	awBuffer	W Array che funge da buffer per istruzioni/dati

Esempio

TASK_00

```

MAIN:
VI10InitBuffer (awBuffer)      ;Inizializza il Buffer
VI10AddNop (awBuffer)          ;Aggiunge il comando NOP
;....
WAIT 1
JUMP MAIN
END

```

Note

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.